

监 理 通 知 单

编号: 008

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

致: 江苏华能建设工程集团有限公司

事由

关于厂房屋顶浇筑混凝土支墩施工质量事宜

内容:

我监理单位人员在厂房屋顶现场巡视检查的过程中,发现以下问题:

- 1、个别支墩在浇筑混凝土之前未按设计要求在底层涂刷界面剂。
- 2、个别支墩在浇筑混凝土之前未把底层的垃圾清扫干净。
- 3、个别支墩因模板制作及绑扎原因,导致浇筑的混凝土支墩截面尺寸未达到设计要求。

现要求你单位立即对上述施工质量问题严格按设计及规范要求
进行整改,确保厂房屋顶混凝土支墩浇筑的施工质量能满足设计及
规范要求。

2.13

工程监理单位(章)
监理项目部(章)
总/专业监理工程师: 张昭武
日期: 2017 年 4 月 8 日