

监 理 通 知 单

工程名称：绍兴聚晖新材料有限公司绍兴上虞 13.2924MW 分布式光伏项目

编号：SXJH-JLTZD-20170330

致：浙江诺欧博新材料有限公司绍兴聚晖新材料有限公司绍兴上虞 13.2924MW 分布式光伏项目（施工项目部）

事由：现场施工存在的质量弊端。

内容：经对你单位浙江滨特热能科技有限公司 2470.16KWp 分布式光伏发电项目现场施工部位进行全面检查，发现存在以下施工质量弊端：

1、电缆井内部电缆，对电缆未进行保护措施，直接浇筑于混凝土里，对电缆造成渗透腐蚀隐患，现要求对电缆进行保护方可进行浇筑，并对电缆上的混凝土进行清洁；

2、电缆转弯半径不符合规范要求，要求对电缆进行重新整顿保证电缆转弯半径大于 90°；

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 04 月 03 日前填报回复单。问题照片见附页共 1 页：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李 源

日 期：2017 年 3 月 30 日

施工单位（章）

项目经理：_____

日 期：_____年_____月_____日

建设单位（章）

项目经理：_____

日 期：_____年_____月_____日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

电缆穿管材料不符

