

整改回复单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：SCJL-20171122-02

致：常州正衡电力工程监理有限公司

抄送：西昌通威新能源有限公司

主题：回复“编号 ZHJL-20171120-02” 监理通知单

内容：

我司于 2017 年 11 月 20 日收到贵单位发出的“编号 ZHJL-20171120-02”通知单，经确认，我司高度重视存在的问题，为保证电缆在以后敷设过程中不在出现类似的情况，我加强对现场的施工管理，明确质量责任人，同时对外皮破损的已经敷设的电缆进行更换，更换后的电缆见附件照片。

经核查，本次电缆绝缘外皮破损的原因为电缆在出厂卷成盘时，电缆在强行卷盘卷过程中电缆盘将电缆皮刮破。

施工单位（盖章）：

项目负责人（签字）：李绍云

日期：2017.11.22

监理单位意见：

答复：已按要整改完成

监理单位（盖章）：

项目负责人（签字）：李林杰

日期：2017.11.22

建设单位意见：

加强物资到货开箱验收管理，避免类似情况发生

建设单位（盖章）：

项目负责人（签字）：王红军

日期：2017.11.23

本表（含附件）一式三份，由施工单位填写，各相关单位存一份，施工单位存一份。



