

监 理 通 知 单

工程名称: 浙江嘉兴分布式胜禾 0.94689MW 工程监理项目

编号: ZHJL-TZD04

致: 浙江电腾云光伏科技有限公司 (EPC 单位)、南通乔龙广电科技有限公司 (施工单位)

事由: 关于光伏线接线端子质量等相关事宜

内容:

2016 年 12 月 24 日星期六, 我监理项目部在现场例行检查时发现 3、4、5#楼屋面的 4M² 光伏线接线连接存在严重质量问题! 具体如下:

- 1、 连接汇流箱处部分接线端子松动没有压实, 轻松拽出。
- 2、 部分螺栓固定接线端子没有拧紧。
- 3、 汇流箱内 4M² 光伏线交叉排列。

现要求施工项目部立即组织自检, 不合格部位要立即更改, 接线端子制作要严格按照相关标准执行, 分部工程完成后首先要进行自检然后报我监理项目部验收, 经检验合格后方可进行下一步工序, 擅自施工造成一切后果施工方自负!

抄送: 奥瑟亚 (嘉兴) 光伏科技有限公司 (建设单位)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 12 月 14 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份

附件:

编号:

目 8


两点

挡


944
限公

图

日星
施工
加
土
计




接线端子连接不合格轻松拽出




接线端子连接不合格轻松拽出

0.9
限
安
日
施
加
日
发

编号
月
当
内
通



螺栓固定不合格松动



排线杂乱交叉