

## 监理工程师通知回复单

工程名称：

编号：

致：常州正衡电力工程监理有限公司洛阳丰盈新能源有限公司 60 兆瓦光伏电站  
项目监理项目部(项目监理机构)

我方接到 ZHJL-TZ-004 的监理通知单后，已按要求完成了相关工作，请予以复查。

已按监理通知单内容要求洛阳强盛电力工程技术有限公司整改如下：

- 1、已要求施工单位：图纸要求外露 1.5m，露高偏差符合规范要求。
- 2、已要求施工单位：按照图纸及规范要求安装组件。
- 3、已要求施工单位：加强进场材料的管理，进场材料必须质量证明文件，需要经过第三方检测的，必须检测合格后方可进场使用，不合格的不允许使用。
- 4、已要求施工单位：对已焊接合适的立柱进行防腐处理。
- 5、已要求施工单位：对已施工完成的工序进行全面检查，不合格的必须返工。
- 6、已要求施工单位：加强现场管理，合理分配施工管理人员，确保各司其职，保证不缺岗，不漏岗，各单位上报人员名单及上岗证，做好材料的现场管理工作，安排材料的现场管理工作，安排安保人员，落实门岗制度。
- 7、已要求施工单位：打桩完成后支架安装前，必须通知监理检验桩的平行、垂直度，检验合格后方可安装，不经确认安装支架、组件的，不合格拆除、返工自行负责后果，严格按施工工序报验，不得私自施工。



复查意见：

经检查你单位对提出的问题，整改仍未到位，要求你单位继续整改，完成后报我单位复查。 项目监理机构（盖章）  
总监理工程师/专业监理工程师（签字）刘坡  
2017年3月10日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

## 工作联系单

项目名称：洛阳丰墨 60MWp 光伏电站项目

主送	洛阳强盛电力工程技术有限公司	签收：	董冬
主题	落实整改编号 ZHJL-TZ-004 监理工程师通知单内容		

内容如下：

- 1、管桩施工未按图纸要求外露 1.5m，经检查有 1.8m-2m 的情况，现要求按图纸规定进行整改。
- 2、组件安装有许多不规范不合格处，横向缝宽窄不一，纵横错槎，上下边不整齐，同一组组件出现高低不平，现要求按图纸及有关规范进行整改。
- 3、进场材料必须有合格证、检测报告，需要经过第三方检测的，必须检测合格后方可进场使用，不合格的不允许使用。
- 4、已安装好的支架、组件的立柱及时满焊、防腐处理。
- 5、对已施工完成的工序进行全面检查，不合格的必须返工。
- 6、加强现场管理，本单位的施工管理人员合理分配，确保各司其职，保证不缺岗，不漏岗，各单位上报人员名单及上岗证，做好材料的现场管理工作，安排材料的现场管理工作，安排安保人员，门岗制度。
- 7、打桩完成后支架安装前，必须通知监理检验桩的平行、垂直度，检验合格后方可安装，不经确认安装支架、组件的，不合格拆除、返工自行负责后果，严格按施工工序报验，不得私自施工。

以上监理工程师通知单问题请认真研究整改。

