

监理工程师通知单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目

编号：003

致：湖南湘中输变电有限公司（董塘项目部）

事由：配电楼柱拆模后出现烂根和蜂窝麻面

内容：配电楼柱拆模后出现烂根和蜂窝麻面现象：



对配电楼柱出现的上述情况请做出修复方案报业主或监理审核，经审核同意后进行修补处理，对私自处理的，我部将要求进行拆除清理，经监理和业主检查后，再进行修复，否则我部将就此对贵部进行处罚。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师： 苏振平

日期： 2017.01.11

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

监理通知回复单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：003

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 003 的监理通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、对柱脚烂根的地方用大一级标号细石砼堵实抹平。

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：



监理项目部复查意见：

合格

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。