

监 理 通 知 单

工程名称: 盩县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目

编号: PXLHS-LZ-008

致: 中建五洲工程装备有限公司盩县老黑山光伏发电项目项目部

事由: 关于钻孔灌注桩质量的相关事宜

内容:

监理在巡视检查过程中发现钻孔灌注桩存在如下问题:

- 1、钻机钻杆垂直度把控不好, 造成桩孔倾斜;
- 2、灌注混凝土前清孔不彻底;
- 3、混凝土采用自拌, 无配合比, 无法满足强度 C30 的要求;
- 4、灌注过程中振捣不到位;
- 5、要求对已施工完成的桩随机开挖检查混凝土的灌注深度, 由第三方对桩基础做拉拔试验, 用回弹仪检查混凝土的强度等级;

以上事项要求施工单位逐一落实, 按整改消项程序请将整改结果于 2017 年 05

月 10 日前回复本项目监理部

监理项目部

总/专业监理工程师

日期:

2017 年 5 月 7 日



注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。