

监 理 通 知 单

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能电站项目

编号: PXLHS-LZ-009

致: 中建五洲项目部

事由: 关于组件安装质量的相关事宜

内容:

监理在巡视检查过程中发现组件安装过程中存在以下问题:

- 1、支架安装完成后, 在转工序前未按程序进行报验;
- 2、支架、组件安装技术交底不到位;
- 3、组件迎向倾角不符合设计要求;
- 4、边压块高度与组件厚度不符;
- 5、组件安装不顺直;
- 6、异型螺母没有卡到位;
- 7、组件就地放置。

以上事项要求施工单位逐一落实, 按整改消项程序请将整改结果于 2017 年 05

月 12 日前回复本项目监理部

附图片 3 张

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 刘崇鸣

日期: 2017 年 5 月 10 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。



异形螺母未卡到位



边压块规格错误



倾角与设计不符