

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-039

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由：关于升压站尾工尾项消缺质量的事宜

内容：2017 年 11 月 15 日我监理人员对升压站内尾工尾项消缺情况进行了检查，发现现场仍然存在以下问题：

- 1、室外 SVG 集装箱与基础之间的缝隙未进行封堵；
- 2、室外电气设备标识掉落、缺失；
- 3、室外地面伸缩缝切割不透彻；
- 4、电气综合楼和生产办公楼室内墙面存在裂缝；
- 5、生产办公楼室外周边散水坡施工时因操作不当，使得室外接入电源线破损；
- 6、升压站大门排水沟排水不畅，存在长时间积水的情况发生；
- 7、生产办公楼休息室内排气扇通气不畅；

要求你单位于 19 日前对以上问题进行检查、整改，自检合格后报监理部审查。

监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日期：2017.11.15



责任单位签收：

责任单位（盖章）






项目负责人（签字）

日期：2017.11.15

张杨



由 扫描全能王 扫描创建





由 扫描全能王 扫描创建