

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-040

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由：关于光伏区尾工尾项消缺质量的事宜

内容：2017 年 11 月 15 日我监理人员对光伏区尾工尾项消缺情况进行了检查，发现现场仍然存在以下问题：

- 1、场区防护栏未及时进行修复；
- 2、北区箱变监控系统未安装；
- 3、箱变、汇流箱铭牌脱落；
- 4、支架桩基础桩位偏差不符合设计要求；
- 5、支架材料不符合设计要求；
- 6、部分汇流箱箱体固定缺少螺丝，且铭牌标签不符合要求；
- 7、部分汇流箱防水、防腐不到位；
- 8、组件安装缺少垫片，组件倾斜角度不符合设计要求，且存在凹腰、翘角现象；
- 9、支架接地扁铁防腐不到位；
- 10、子方阵组件边缘偏差不符合设计要求；
- 11、部分组件存在遮挡，且组件下端离地间距小于 300mm 的现象；
- 12、箱逆变设备基础土方回填不到位；
- 13、个别汇流箱因组件遮挡，箱体门打不开；
- 14、汇流箱接入电缆标识滑落；

要求你单位于 19 日前对以上问题进行检查、整改，自检合格后报监理部审查。

监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日期：2017.11.15



责任单位签收：

责任单位（盖章）

项目负责人（签字）

日期：



由 扫描全能王 扫描创建

