

## 表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号: PXLHS-TZ-048

致: 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部 (承包单位)

事由: 关于光伏东区集电线路施工质量的事宜

内容: 2018年05月07日我监理人员就光伏东区集电线路G4塔基基础浇筑质量进行了检查, 检查后发现存在以下问题:

- 1、浇筑混凝土前未见到钢筋第三方检测报告, 要求你部尽快提供;
- 2、塔基混凝土浇筑随机做试块, 并同条件养护, 及时送第三方检测;
- 3、现场发现质检员、安全管理人员、技术指导人员现场管控不到位, 如部分施工人员未佩戴安全帽, 设备基础浇筑未做试块, 支架组件安装问题未能及时解决, 灌注桩地上部分蜂窝麻面现象严重;

要求:

- 1) 你部质量、安全、技术指导人员要认真负责, 及时解决现场安全、质量及施工工艺的问题整改, 若发现现场仍存在以上问题, 将建议业主方对你单位进行严肃处理!
- 2) 对 110kV 施工质量缺陷逐项进行认真按规范要求整改, 并及时报验。

要求你部三日内进行回复!

监理项目部 (盖章)

专业监理工程师 (签字)

日期: \_\_\_\_\_



责任单位签收:

