

监理工程师通知单

工程名称：安丘惠利 80MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-002

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

事由：关于施工现场质量、违规及隐患等问题。

内容：监理工程师施工区域检查发现柘山 9 区、11 区、15 区，存在如下问题：

1. 施工作业点浮土、浮石、杂草较大石块均未作认真清理、特别是 9 区或 11 区；
2. 个别孔洞因无保护措施，已被碎石或残土掉入造成深度不达标的隐患；
3. 发现 9 区、15 区各个别孔洞错位超标（测量定位或者钻机钻孔定位不准所致）；
4. 所有已经完成的孔洞均未作预防雨水及防范安全处理。

项目监理部要求施工单位近日立刻抓紧进行整改且达标。并引以为戒，勿再犯类似错误。

以上事宜限三个工作日内整改回复

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017.01.26.

注：本表 3 式份，由项目监理机构填报，建设单位、承包单位各存 1 份，项目监理部存 1 份。

图一:



图二:



图三:



图四:



有限公司

监理工程师通知回复单

工程名称：安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号：CNI23-GF227-2017-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-003 的监理工程师通知单后，已按要求完成了 关于施工质量、违规及隐患等问题整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、施工作业浮土、浮石、杂草较大石头块均做处理；
- 2、对碎石或惨土调入孔洞满足不了设计要求的重新整改；
- 3、对于 9 区、15 区各个别孔同错位超标整改；
- 4、已完成的孔洞做好防雨水、防杂物调入孔洞措施。

附件：现场整改图片。

业主总包合同未签，项目章暂无

承包单位(章):

项目经理: 于大生

日期: 2017.05.04

项目监理机构复查意见:

已整改合格。

希望不要再有类似的质量问题出现，抓好现场质量管理。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 孙志

日期: 2017.03.05

填报说明:

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份