

监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MW 项目

编号：ZHJL-TZ-003

致：江苏卓越新能建设工程有限公司

事由：关于施工现场打孔存在问题的相关事宜

内容：我监理部于 9 月 3 日在现场巡检中再次发现你单位在南岭上村施工现场打孔过程中存在施工质量问题如下：

1. 施工现场无技术管理人员负责现场的施工质量，造成质量隐患；
2. 施工人员缺乏责任心，对本职工作敷衍了事，得过且过，不能做到尽职尽责；
3. 贵单位对员工的技术培训不到位，管理失控，是造成施工现场打桩屡次出现质量隐患的根本原因；
4. 在打孔过程中；施工人员未能做到尽职尽责，履职尽责，造成孔洞垂直度和深度不符合设计要求，纵横孔洞间距超过设计要求，导致后续施工没法进行；

现要求你单位做到：①加强技术交底和质量管理工作，强化施工人员的职业责任心，提高员工的技术技能和自身素质，务必做到在施工过程中要尽职尽责，全心全意把工作放在第一位。②及时整改施工现场存在的打桩质量问题，并把整改后的结果回复监理部，附影响资料。

限 3 个工作日内回复。

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目部

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2021年9月3日

本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建