

华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知回复单

编号:NTTN-GF-JLTZHF-005

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 HRGF-JLT-005 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 相关整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1、关于 B29 区部分管桩施工时纵向不顺直问题, 我部已要求施工队将其拔出重新沉桩, 并在其周围灌注水泥、砂石填充, 保证管桩的稳定性。我部对施工技术人员及桩机驾驶员进行技术交底, 要求其严格按照施工工艺标准、设计图纸及规范要求施工, 如再次出现类似情况将其清除场地。见附图 1。

2、B35 区箱逆变平台基础支模缺少水平钢管支撑, 我部已要求施工队补加水平钢管支撑, 保证支撑体系稳固可靠。见附图 2。

承包单位(章):

项目经理:

日期:

项目监理机构复查意见:

已阅并令改正。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:


日期:

填报说明: 本表一式\_\_\_\_份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

附图 1



附图 2



上海外灘  
2007年10月20日  
2007年10月20日  
項目部