

湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式

农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-005

致:南通通能工程建设有限公司项目部

主题:质量

内容:

监理在巡检过程中发现如下问题:

1、英之茂施工的 B29 区管桩施打,部份管桩纵向不顺直(见图一、图二),不顺直的要求拔掉重打。

2、英之茂施工的 B35 区箱逆变平台,上部支撑系统缺少水平钢管支撑(见图三),要求增加水平钢管支撑。

以上问题要求 2017 年 12 月 15 号前整改完并回复监理项目部。



(图一)



(图二)



(图三)

项目监理机构(章)

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期: 2017-12-14



填表说明:一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位