

湖南华容北景港朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式

农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-008

致:南通通能工程建设有限公司项目部

主题:质量

内容:

监理在巡检过程中发现如下质量问题:

海霖施工区域的箱变平台下电缆沟开挖深度达不到设计要求, 实量仅为 40 公分深左右 (见下图), 要求重新开挖到设计深度。

以上问题要求 2018 年 01 月 03 号前整改完并回复监理项目部。



项目监理机构 (章)

专业监理工程师: [Signature]

总监理工程师: [Signature]

日期: 2017-12-30

分布式农光互补光伏发电项目
监理单位

填表 说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建