

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-014

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

事由: 关于现场质量的相关事宜

内容:

监理在巡检过程中发现如下问题:

- 1、汇流箱出线处没安装金属波纹管;
- 2、箱逆变基础平台钢筋安装与设计不符;
- 3、问题照片附后;

以上问题要求 2017 年 5 月 26 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(章):

专业监理工程师:


总 监 理 工 程 师:

日 期: 2017-05-23

注 本表一式叁份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存壹份。



问题照片:



管桩与平台钢筋的连接



汇流箱引出线应穿波纹管保护

