

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式
农光互补发电项目
监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-035

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于施工质量的相关事宜:

监理在巡视过程中, 发现

1、箱变高压电缆头制作安装有扭曲的现象, 现要求施工单位将电缆捋顺直安装, 不得出现交叉绞结的现象。

2、变压器与逆变器间的低压电缆的电缆头制作的热缩管应全缩, 不应半缩。

以上问题要求 2017 年 6 月 29 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部 (章):

专业监理工程师: 

总 监 理 工 程 师: 

日 期: 2017.06.27

注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。



问题照片:

