

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-054





致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于现场施工质量、进度、安全的相关事宜:

1.A36、A37 等区域组件接地线与螺栓规格不符,导致多处接地线脱落,要求更换规格相同的接地线和螺栓重新安装;

2.A24、A25 等区域杂草过盛遮挡组件现象严重,组件面鸟粪等异物较多,要求总包单位及时制定可行方案进行处理;

3.光伏区大面积区域桩头防腐未施工,使工程进度严重滞后,要求相关施工单位尽快投入施工,对已带电区域施工时,要求施工人员做好安全防护措施。



以上问题要求 2017 年 9 月 18 日前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期: 2017.09.14

注 本表一式叁份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存壹份。



由 扫描全能王 扫描创建