

湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式

农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-028

致:南通通能工程建设有限公司项目部


主题:资料

内容:

升压站运维反映如下质量问题:

- 1、升压站内 1#强排水无电源、保安室无电源,经检查发现门卫电缆出现短路,1#强排水无电源。(图一)
- 2、35KV 升压站电缆沟出现不同程度积水,35KV 升压站电缆沟与围墙连接处有孔洞渗水进入站内电缆沟。(图二图三)
- 3、35KV 配电室空调孔洞未封堵,2#接地变电缆孔洞未封堵。(图四)
- 4、35KV 配电室大门下缝隙过大,造成小动物从门下进入配电室。(图五)
- 5、35KV 配电室电缆沟改版严重破裂。(图六)

以上问题要求 2018 年 5 月 6 号前回复监理项目部。



图一



图二



图三



图四

