



山能车间和橡胶车间有点漏现象 需要点漏修补。



大镗车间上下梯支架最上方向屋顶面少支撑杆和扶手。



山能车间上下梯支架最上方向下需要加装扶手，确保施工工人安全。