

监理通知单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JLTZ-021

致：四川汇安能通科技有限公司

主题：消缺问题通知

内容：

经监理部初次验收，光伏场区仍存在如下问题，总包单位要高度重视，尽快组织相关人员进行消缺。

附件：1、监理部初/复验收消缺问题清单

2、问题照片

监理项目部（章）

专业监理工程师：

日期：2017年4月4日

注 本表一式4份，由监理项目部填写，业主项目部，施工项目部各存一份，
监理项目部存1份

监理部初/复验收消缺问题清单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

序号	分项工程	存在问题	整改结果	监理验收	备注
1	桥架安装	1#塘更换桥架后接地未连接。			
2	桥架安装	21#塘、20#塘双桥架，一侧桥架未做接地连接。			
3	桥架安装	1#塘、19#塘、20#塘、21#塘、22#塘桥架接地未做标识、标记。			
4	桥架安装	19#桥架变形。			
5	桥架安装	19#塘桥架桩断裂。			
6	围栏工程	开关站围栏未做接地。			
7	围栏工程	场区箱变围栏未做接地。			
8	箱变工程	19#塘、20#塘、21#塘、22#塘箱变接地未做标识、标记。			
9	通讯柜	1#塘通讯柜未固定。			
10	塘埂平整	1#塘北侧塘埂未平整。			
11	塘埂平整	20#塘南侧塘埂未平整。			
12	塘埂平整	21#塘南侧塘埂未平整。			
13	塘埂平整	22#塘南侧塘埂未平整。			
14	环沟开挖	20#塘东侧环沟宽度不足。			
15	环沟开挖	21 塘东侧环沟宽度不足。			
16	环沟开挖	22#塘西侧环沟宽度不足。			
17	环沟开挖	22#塘南侧环沟宽度不足。			
18	外线	外线接地不符合规范要求。			



1#塘更换桥架后接地未连接



20#塘一侧桥架未接地



21#塘桥架一侧未接地




桥架接地未做标识、标记



19#塘桥架变形



19#塘桥架桩断裂




开关站围栏未接地



箱变围栏未接地



箱变接地未做标识、标记




1#塘通讯柜未固定



1#塘北侧塘埂未平整



20#塘南侧塘埂未平整



21#塘埂南侧未平整



22#塘埂南侧未平整



20#塘东侧环沟宽度不足




21#塘东侧环沟宽度不足



22#塘西侧环沟宽度不足



22#塘南侧环沟宽度不足



外线接地不符合规范