

表 A. 43 监理工程师通知回复单


工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目编号: HXYG-01-DYJY-A43-005

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZHJL-SHGF-05 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

回复内容:

- 1、出现镀锌层氧化严重的支架檩条安排安装班组进行筛除下来退到厂方处理。
- 2、部分支架檩条斜梁螺栓孔位置偏位也安排安装班组进行剔除出来退到厂方处理。
- 3、局部支架檩条安装扭曲不顺直, 已安排安装班组进行调整。
- 4、安装未紧固到位的螺栓已安排专业班组按照设计及规范要求紧固到位, 同时螺栓上的两平一弹确保安装到位。
- 5、综合楼东侧中控室至35KV设备仓自动报警系统的消防电源线预埋套管已按设计及规范要求进行布设。
- 6、支架檩条安装确保水平、顺直, 满足设计要求和观感要求。



项目监理机构复查意见:

经检查以上问题已整改完成!

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期:



本表一式份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。