

表 A. 43 监理工程师通知回复单


工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目编号: HXYG-01-DYJY-A43-009

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZHJL-SHGF-09 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

回复内容:

- 1、压块中皮垫存在外露与脱落现象已更换处理;
- 2、光板下口存在锯齿现象, 施工人员已拆除并带线安装;
- 3、上下光伏板纵向缝隙宽度大小不均匀现象已做调整;
- 4、光伏板中间横向缝隙宽度存在大小不均匀现象已按要求做好了调整;
- 5、檩条纵向存在扭曲现象, 压块未形成一条直线现象, 已按相关要求予以调整;
- 6、塘底平整度高低不平, 已进行平整并达到要求;



项目监理机构复查意见:

经检查以上问题已整改完成



本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

