

监 理 通 知 单

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HBTN-001

致：河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目施工项目部：

事由：关于施工现场安全文明施工的问题

内容：现场对光伏区巡视检查发现问题：

- 1、临时脚手架顶端固定不牢固，底座垫板设置不规范。
- 2、临时脚手架未规范设置安全拖网及周边围护。
- 3、屋顶施工区厂房采光洞未采取有效的防护。
- 4、屋顶临边女儿墙较矮未进行临边防护。

针对以上问题请贵公司接到通知后及时整改，限 3 日内整改完毕报监理及业主单位验收。

附件：监理通知单问题清单

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

附件:

监理通知单问题清单

主 送	河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目施工项目部	
工 程 名 称	衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目	
建设管理单位	衡水乐阳光伏能源有限公司	业主项目经理: 张国锋
监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司	总 监: 生金文
设 计 单 位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	设 计 总: 孙琳
施 工 单 位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	施工项目经理: 刘永建
检 查 日 期	2017 年 05 月 04 日	
检 查 人	生金文、袁野、张红君	

一、 现场问题:

1、临时脚手架底座垫板设置不规范



2、临时脚手架未布置安全拖网及周边密目网围护、顶端与厂房墙体连接不牢固。



3、屋顶施工区域厂房采光口未防护、临边女儿墙较矮未进行临边防护



针对以上问题请贵公司接到通知后及时整改，限 3 日内整改完毕报监理及业主单位验收。

河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目监理项目部

2017 年 05 月 04 日