

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD - 20171108

致: 平湖昇茂新能源科技有限公司绍兴柯桥地区 20MWp 分布式光伏发电项目(施工项目部)

事由: 现场施工存在的安全、质量弊端;

内容: 1、组件表面划伤;
2、组件背板划伤;
3、组件表面有脚印;
4、现场施工垃圾随意丢弃;
5、接地扁铁连接必须焊接;
6、边压块安装不规范;
7、导轨间距过小, 组件方阵不稳固;

现要求贵司对以上问题进行排查整改, 对表面及背板划伤的组件集中到一起, 方便后期检测, 整改完成后通知我方监理现场验收。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。
附件共 15 页, 请于 2017 年 11 月 11 日前填报回复单。



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

组件背板划伤



组件背板划伤



晴 22 ~ 12℃度 无持续风向微风
绍兴市绍兴县镜海大道
2017年11月01日 09:56 星期三
永盛

组件背板划伤



晴 22 ~ 12℃度 无持续风向微风
绍兴市绍兴县镜海大道
2017年11月01日 09:55 星期三
永盛

组件背板划伤



组件表面划伤



组件表面划伤



组件表面划伤







组件表面有脚印




接地扁铁未焊接



多云转晴 16 ~ 9℃度 无持续风向微风
绍兴市绍兴县镜海大道
2017年11月04日 09:34 星期六
永盛

边压块安装不规范



导轨间距过小，组件方阵不稳固



导轨间距过小，组件方阵不稳固



屋面垃圾随意丢弃

