

监 理 通 知 单

工程名称：阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

编号：ZHJL-AXZG-TZ-05

致：阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目施工项目部


事由：关于初步检验质量问题

经监理现场初步检查以下发现：

- 1、屋面组件连接线、MC4 插头未绑扎牢固，散乱在屋面上，有造成进水隐患。
- 2、屋面部分接地环网扁铁焊接搭接长度不够。
- 3、逆变器故障未及时处理。
- 4、现场垃圾未及时清理。
- 5、高压侧箱体接地焊接未满焊，未两点焊接，焊接处搭接长度不够，与基础接地桩焊接处搭接不够。
- 6、箱变内施工剩余材料未清理。
- 7、箱变内防静电走道未铺设。
- 8、箱变未张贴明显标示牌。
- 9、通信未联通。

注：佳雪微特电机集团 984.96KW 分布式光伏屋顶发电项目初步检查问题与阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目问题基本相似。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师  赵根

日期：2018 年 1 月 6 日