

监 理 通 知 单

工程名称：无锡隆达金属材料有限公司屋顶 4.4MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXLD-SN01

致：浙江京禾电力工程有限公司无锡隆达 4.4MW 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由：关于盘管车间彩钢瓦屋面安全隐患事宜

内容：

2017 年 11 月 01 日我监理项目部在现场专项安全巡视检查过程中发现盘管车间彩钢瓦屋面檩条存在扭曲、变形现象，其中车间正门入口处扭曲、变形安全最为严重，存在安全隐患，请相关方明确屋面实际荷载情况并立即提供相关屋面建设光伏电站的勘测荷载报告等文件。安全文明施工是重中之重，不能等事故发生才去处理，现要求相关方必须立即处理！

请于两日内填报回复单，不回复视为拒不整改，造成一切后果施工方自负

抄送：无锡聚晖新能源有限公司无锡隆达 4.4MW 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：戚平

日 期：2017 年 11 月 01 日

注 本表一式三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。