

监理通知单

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号：TZD-017

致：陕西顺协盈建筑工程有限公司 项目部：

事由：关于钢楼梯问题整改事宜：

内容：经检查发现如下问题：

- 1、高强螺栓存在螺栓未加垫片问题。
- 2、连接钢板缝隙过大问题。
- 3、漏焊与刷油漆及未清理垃圾问题。
- 4、丝扣外露太少问题。
- 5、漏焊及焊缝不符合要求问题。。
- 6、预埋高强螺栓杆生锈问题。
- 7、未用结构密封胶密封。
- 8、整个钢楼梯支架未按图纸要求刷油漆的问题。

以上 8 个问题，项目监理部要求首先安排人员自查，整改处理，三天内整改完成。如果检查发现整改不到位，将按照相关管理规定予以考核。

附照片七张

抄送：建设单位项目部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：郭光禄

日期：2018 年 9 月 2 日



螺栓未加垫片




连接钢板缝隙过大



漏焊与刷油漆及未清理垃圾



丝扣外露太少



漏焊及焊缝不符合要求



预埋高强螺栓杆生锈



未用结构密封胶密封

