

监 理 通 知 单

工程名称:方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目 编号:FSFP-ZHJL-013

致: 中国电建集团河南工程公司

事由: 关于光伏区 9#区域支架、组件安装工程、电缆沟工程质量事宜。

内容: 我监理项目部对贵单位 9#区巡视检查过程中, 发现存在以下质量问题:

- 1、砼桩支架基础表面存在蜂窝、麻面缺陷。
- 2、支架安装桩脚底部用螺母做垫块, 存在质量缺陷, 支架角度平直度, 严重超出设计及规范要求。
- 3、组件安装角度、平直度严重超出设计及规范要求。
- 4、电缆敷设, 电缆沟开挖深度不够, 已挖完电缆沟内杂物未清理敷设电缆不符合施工技术标准。

要求: 以上问题限期 5 日内, 要求你单位必须按设计及规范技术标准立即进行整改完成, 自检合格后报监理复查, 要求你单位在通知单回复时, 针对提出问题, 深刻分析产生的原因, 并详细阐述, 问题整改采取的纠正措施、整改经过和整改效果。(详见附件)

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 5 月 29 日




注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

附图一：




附图二：




附图三：



附图四：



附图五:



附图六:



附图七:

