

监理工程师通知单

项目名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-071

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于综合楼施工质量相关事宜：

内容：

- 1、部分墙体有裂缝，墙面有少量脱落现象。（图 1）
- 2、墙面有发霉现象。（图 2）
- 3、部分外窗存在渗水现象。（图 3）
- 4、外窗台存在倒流水现象。
- 5、吊顶边压条有生锈迹象。（图 4）
- 6、窗户把手损坏，卫生间排气扇已破损。（图 5）
- 7、部分墙面有渗水现象。（图 6）
- 8、屋顶流水走向不合格，雨后积水严重。（图 7）
- 9、雨棚滴水线未做。
- 10、屋面女儿墙防水卷材存在脱落现象，未做收口措施。（图 8）
- 11、局部地板存在起鼓现象。
- 12、部分地砖空鼓现象严重。
- 13、部分墙面存在色差现象。
- 14、屋面防水保护层存在空鼓现象。
- 15、部分外窗未保洁，污染现象严重。
- 16、其它未尽事宜请自查自纠。

以上质量问题你项目部必须认真落实，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目
监理机构验收。

请将整改结果于 2018 年 7 月 31 日前回复本项目监理部。

附件：现场质量问题照片汇总表 2 页。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：

2018

年

7

月




28

日



现场质量问题照片汇总表

项目名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

	
图 1 墙体裂缝并且有脱落现象	图 2 墙面发霉
	
图 3 窗台内地外高雨后进水	图 4 边压条有生锈迹象
	
图 5 窗户把手损坏	图 6 墙体有渗水现象
	
图 7 屋顶流水走向不合格	图 8 防水卷材脱落

