

监理工程师通知单

工程名称: 万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB—005

致: 安徽俊合建设集团有限公司

事由

关于 2#成品库加固过程中致其周边消防设施漏水问题

内容

2#成品库加固焊接过程中由于施工方现场管理及施工区域复杂等各方原因,使施工人员因不慎致其周围消防设施大幅度漏水,事后虽及时采取有效措施控制住现场,但仍致使成品库内积水较多,成品轮胎有多处湿渍。造成较大负面影响,现做出如下决定:

- 1、及时对消防设施进行维修补漏
- 2、对施工区域积水进行有效排除,恢复其原样
- 3、加强施工现场管理工作
- 4、施工前应做好应急预案,防止突发事件的发生
- 5、施工作业人员要做好安全技术交底
- 6、要求现场负责人提前观察施工区域环境并采取有效措施后再进行施工

针对以上情况,望你施工单位认真自检自查,并及时回复通知。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 刘士发

日期: 2017年12月20日

监理项目部

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建