

监 理 通 知 单

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号：JXM7-002

致：中机国能电力工程有限公司施工项目部

事由：关于升压站独立避雷针接地网施工存在的问题

内容：

升压站独立避雷针接地网在施工过程中，发现存在以下问题：

- 1 独立避雷针接地网施工位置和设计图纸不一致；
- 2 独立避雷针接地网焊接形状和设计图纸不一致，图纸要求焊接为直径 6m 的圆形接地网，而实际焊接为方形接地网；

针对以上问题，要求你项目部立即进行整改，严格按照设计要求进行施工，确保避雷针的安全使用。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李俊红

日期：2018年4月8日



监理通知回复单

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号：SXMB14-SGZJ-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-002 的监理通知后，已按要求完成了 独立避雷针接地网：我方原焊接为方形已整改为设计图纸要求焊接为直径 6 的圆形接地网工作，现报上，请予以复查。

详细内容：我项目部已按设计要求对独立避雷针接地网进行重新焊接，圆形接地网已焊接完成，请予以复查。

附件：



施工项目部（章）：
项目经理：_____
日期：2018.08.10

监理项目部复查意见：

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：_____
日期：2018.8.10

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。