

监 理 通 知 单

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)

编号：ZHJL-YHGS-15


致：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部



事由：关于施工质量问题

现场巡视发现以下问题：

- 1、由于部分管桩下沉严重，导致需要加焊柱头高度来调整桩顶标高。现场采用槽钢焊接方式与业主所要求加焊 300 钢管要求不符。
- 2、部分桩顶立柱仍采用在上侧焊接方式调整标高。
- 3、管桩下沉严重导致支架抱箍安装整体偏上，部分抱箍偏上严重，抱箍离桩顶高度不足十公分。
- 4、至今未见设计院所提供签字盖章整改设计方案。

要求你方立刻就此问题进行整改，因不按规范及设计要求施工行为，后期需要返工的由你方负全部责任。





监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 葛守明

日期: 2018年2月4日

监理项目部