

常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技
技有限公司屋顶 2.57 兆瓦分布式光伏电站项目
监理工程师通知单

编号: WJHXZH-TZ-005

致: 常州万源电力发展有限公司 (单位)

主题:

关于施工质量的相关事宜

内容:

2018 年 01 月 06 日我监理人员对施工现场进行了巡查,发现施工现场存在如下施工问题:

- 1、开关站室外电缆沟无排水措施,造成沟内存在积水现象;
- 2、开关站室外电气设备接地网安装不符合规范要求,接地体安装与建筑物间距需满足大于等于 1.5m;
- 3、开关站室内电缆沟内电缆排布混乱;
- 4、光伏区屋面过道电缆保护管两端固定焊接处未进行防锈处理;

要求你单位在 1 月 10 号前按要求进行整改,自检合格后报监理部复查!

限 四个 工作日内回复。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 胡强

总监理工程师: 刘士发

日期: 2018.1.6



由 扫描全能王 扫描创建

