

监理工程师通知单

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：HDGF-JLTZD-02

致：湖南力峰建设工程有限公司 项目部

抄送：衡东县兴衡光伏发电有限公司 项目部

主题：关于施工现场施工质量相关事宜

内容：

经监理现场巡视发现，施工现场存在以下问题：

- 1、植筋基础孔内积水，植筋后不牢固，有晃动现象，要求施工单位拿出合理有效方案。
- 2、部分植筋基础钢筋与钢管连接处，缺少两根箍筋。
- 3、个别钻孔基础深度不满足设计要求。
- 4、组件安装好的地块，人工开挖接地沟达不到设计要求。
- 5、个别支架基础焊接后，焊渣未清理，未做防腐。
- 6、支架基础预埋件由于雨水天气，预埋件上有泥土，在支架安装前需清理。


针对以上问题，现要求施工单位对于不合格事项逐一整改，再报监理进行复验；希望施工单位管理人员严格管理，对于不符合要求的，及时整改，请你方悉知并认真对待上述问题！

限期 2 日内整改并回复

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。