

监理通知回复单

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期10MW农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号：FXSGHB-ZHJL-002

致常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 FXSGHB-ZHJL-002 的监理通知后，已按要求完成了 监
理通知单上所述的 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、所有支架底座与支架砼基础之间全部垫铁质材料。
- 2、所有变形横杆将一一整改，以满足设计需求。
- 3、所有高低不一及变形檩条将一一调整，以满足设计需求。
- 4、所有外露螺纹过长的地脚螺栓将全部调整，确保螺栓紧固到位。
- 5、所有安装缝隙宽度大小不一致的光伏板将全部调整，以满足设计需求。
- 6、对工人进行教育，重新交底，加强现场巡视和监督。
- 7、所有镀锌层破坏的支架立即修补。
- 8、增强对工人的安全施工教育，加强现场安全管理。
- 9、所有安装完成的组件一一紧固螺栓到位。
- 10、对工人进行教育，重新交底，加强现场管控，组织人员巡视督促。
- 11、我方将继续加强现场管控，发现问题及时整改。

附件：

总承包项目部（章）：

项目经理：

日期：

2018.4.11

监理项目部审查意见：

经现场复查已整改完成。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日


期：

2018.4.11

注 本表一式三份，由总承包项目部填报，业主项目部，监理项目部各一份，总承包项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建




所有螺栓紧固到位



对组件进行安装调整



支架底座与支架桩基础之间垫铁块



对变形横杆进行调整



2米以上高空作业佩戴安全带

