

监 理 通 知 单

工程名称：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXAS-SN017

致：中电二无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部（EPC 单位）

事由：关于现场安全施工相关事项

内容：

2018 年 06 月 16 日我监理项目部在现场专项安全巡视检查过程中，发现施工现场存在如下安全问题：

- 1、现场破路路面周围无明显安全标示，存在安全隐患。夜间要设红灯示警。
- 2 开挖得电缆沟基坑等附近安全警示语及警戒隔离标志还未落实，危险区域未有明显标志，要采取防护措施，夜间要设红灯示警。
- 3、临时用电线路未采用架空敷设，安全用电未做到一级一闸一漏一箱，并经常进行检查、维修和保养。
- 4、施工现场临时用电存在私拉乱接现象，未严格遵循三级配电二级保护。
- 5、施工人员在上下爬梯时无安全措施，未正确配备劳保防护用品，部分工人存在未佩戴安全帽穿拖鞋、酒后作业等现象。
- 6、现场使用的雨水井井盖打开后周围无任何警示标志且使用后未能及时闭合。

（详见附图）

抄送：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部（建设单位）


监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘立发

日 期：2018 年 6 月 16 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。


附图:



工人上下爬梯未系安全带



现场临时用电电缆没有架空敷设



配电箱未做接地保护



破路路面未做安全警示标志



雨水井使用后未能闭合且周围无警示标志



多次要求后设备基础部分施工工人仍未佩戴安全帽