

监 理 通 知 单

工程名称：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXAS-SN010

致：中电二无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部（EPC 单位）

事由：关于现场安全施工相关事项

内容：

2018 年 06 月 25 日我方监理项目部在巡视检查过程中，发现施工现场，施工时存在如下安全问题：

- 1、现场监理巡视发现施工现场搅拌混凝土所用的水源处的雨水井，多次取完水都不将雨水井盖闭合，且无任何安全警示标志。极易容易造成人员失足坠落其中，存在安全隐患。已下发多次与此次事件相同通知单，你单位仍拒绝整改。
- 2、现场直埋电缆回填，未按设计图纸要求电缆上铺混凝土进行保护，而是直接回填。
- 3、隐蔽工程未按程序进行报验，擅自违规施工。
- 4、车棚钢基础预埋螺栓未妥善进行保护，存在人为损坏及严重锈蚀情况。

特此告知！

（详见附图）

抄送：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部（建设单位）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2018 年 6 月 25 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

附图:

