

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-017

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部:

主题: 、质量

内容:

监理现场检查发现:

1. 光伏 36、43 区管桩基础施工时, 管桩位置偏差较大, 最大偏差约 7CM (图一)。
2. 抱箍与桥架连接方式不符合设计要求 (图二)。

要求对管桩基础进行调整后方可安装支架。



以上问题要求在 2018 年 06 月 18 日前整改完成, 并上报监理项目部。

项目监理机构(章)

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期 : 2018-06-16

填表 说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建