

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-018

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部:

主题: 质量

内容:

监理现场检查发现:

1. 升压站围墙未按照设计要求施工(图一)。
2. 升压站户外设备电缆套管转弯衔接处未做防腐, 管口毛刺未打磨做喇叭口(图二)。
3. SVG 设备基础预埋钢板低于混凝土基础表面, 钢板没焊铁脚(图三)。
4. FC 设备铜排绝缘套管安装有气泡(图四)。




图一



图二



图三



图四

以上问题要求在 2018 年 06 月 22 日前整改完成, 并上报监理项目部。

项目监理机构(章)

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期: 2018-06-21



填表 说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位

