

监 理 通 知 单


工程名称：湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目 编号：038

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司湘阴项目部





事由：关于升压站及光伏区施工现场安全文明方面存在的问题

内容：03月28日下午3点左右，监理人员在光伏区检查过程中发现你单位施工现场存在的共性问题 1、各施工单位检查制度未得到有效落实，有些专职安全生产管理人员不在施工现场或管理力度不够。2、临时用电线路的防护和电气设备不符合规范要求，临时用电线路私拉乱接、电箱无锁、无门、无接地，电箱下引出线不明，电箱引出线破皮比较严重，高压电缆未做安全防护措施 3、机械设备有些施工单位工程机械及车辆停放紊乱。4、安全施工有些工地围护不到位 5、施工现场发现有人未戴安全帽及救身衣。6、现场工程机械停放紊乱，有的车头朝内车尾朝外倒车时容易发生事故。7、施工现场灭火器配备不够,需再添置灭火器。

为保证后续安全文明施工，我监理部要求对存在问题的落实整改工作，各施工单位要认真对照此次检查所暴露出的安全隐患和管理漏洞,逐条逐项加以落实整改，落实施工安全防范措施,限期整改,确保整改效果,达到安全文明施工。凡是整改不及时不彻底的单位,要及时通报批评并对相应单位的负责人提出处理及处罚建议。要求各施工单位对本次所查出的问题进行整改,并将整改结果用书面形式报监理项目部。



由 扫描全能王 扫描创建

	未见灭火器		电箱无锁、无门
	未戴安全帽及救身衣		临时用电线路私拉乱接、配电箱无锁、无接地
	车辆乱摆乱放		高压电缆未防护措施

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建