

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-056

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于南琴线施工质量、安全事宜

内容：

2019 年 4 月 16 日监理项目部对南琴线施工进行了质量检查，发现存在以下问题：

- 1、发现 45#铁塔接地圆钢裸露。（见附图 1）
- 2、个别铁塔接地预埋深度不符合设计要求。（见附图 2）
- 3、接地引下线敷设不符合规范要求。（见附图 3）
- 4、导线架空敷设时铁塔要有安全保护措施，防止铁塔倒塌。（见附图 4）
- 5、发现个别螺栓螺母未紧固到位。（见附图 5、6）

针对上述问题，要求施工单位严格按图纸设计及规范要求尽快整改，确保施工质量和安全。整改完成后自检合格再上报监理项目部复查，否则将给予严厉处罚。

以上问题三日内回复。


项目监理部（章）

总/专业监理工程师


日期：2019 年 4 月 16 日

监理项目部


注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。




铁塔接地圆钢裸露




接地线埋深不够




接地引下线敷设不规范



导线敷设时铁塔未采取安全保护措施



地脚螺栓螺母紧固不到位、未加平垫



塔基底部螺母未紧固到位