

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-015

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量问题

内容：

2018 年 10 月 20 日监理人员巡视检查外线铁塔施工情况时发现以下主要问题：

1. 个别塔基基础混凝土出现脱落现象，见图 1；
2. 个别镀锌角铁镀锌层脱落严重，见图 2；
3. 个别铁塔接地引下线不符合规范要求，见图 3；
4. 个别铁塔接地引下线出现严重断裂现象，见图 4；
5. 部分接地连接片锈蚀严重，见图 5；
6. 部分垫片、螺帽不配套，见图 6；
7. 部分铁塔土方回填不符合规范要求，见图 7。

针对以上及类似问题，要求施工单位立即消缺整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查，限 3 日内完成整改。

后附： 7 张照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期： 2018 年 10 月 20 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部一份。

附图:



图 1



图 2



图 3



图 4




图 5




图 6




图 7