

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-018

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工安全、质量问题

内容：

在 2018 年 11 月 04 日监理人员巡视检查开关站过程中，发现以下问题：

1. 配电楼门底部间隙较大；
2. 配电楼、办公楼外墙腻子粘结度不够，不符规范要求；
3. 配电楼室外散水未留伸缩缝，不符规范要求；
4. 站区排水沟开挖过程中，土方堆放不符合要求，存在安全隐患；
5. 站区接地扁铁因土方开挖变形，需要整改修复。

以上问题，现要求施工单位严格按规范要求和施工工艺立即整改，整改完成自检合格后报监理项目部进行复查。

后附： 3 张照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期： 2018 年 11 月 04 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。

附图：

门底部间隙较大 2018.11.04 	接地扁铁变形、土方堆放 2018.11.04 
门底部间隙较大	接地扁铁变形、土方堆放
室外散水未留伸缩缝 2018.11.04 	
室外散水未留伸缩缝	