

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-054

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区施工质量事宜

内容：

2019 年 4 月 05 日监理项目部对南河坝光伏区进行了巡视检查，发现存在以下问题：

- 1、28 区、31 区个别桩头破碎仍未进行拔除。
- 2、个别管桩桩顶标高偏差较大不符合要求。
- 3、个别管桩倾斜严重。
- 4、个别支架横梁不平直，不符合要求。
- 5、桩头防腐未处理到位，需要重新刷漆。
- 6、个别汇流箱安装倾斜，影响使用。

针对上述问题，要求施工单位立即整改，严格按图纸设计及规范要求施工，对于上述类似问题，监理项目部此前也进行了通知，但施工单位一直未彻底整改。要求施工单位尽快整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查，否则将给予严厉处罚。

后附相关问题照片。

以上问题三日内回复。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：孔令开

日


期：2019 年 4 月 5 日




注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。




支架安装不平直




预制桩桩头破碎




电缆线支撑桩倾斜



驱动桩标高不符合要求



汇流箱安装倾斜



桩头防腐未处理到位