

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-048

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区施工质量事宜

内容：

2019 年 3 月 18 日监理项目部对南河坝光伏区进行了巡视检查，发现存在以下问题：

- 1、个别焊接的立柱不规范，如偏移较大。
- 2、个别电缆桥架和汇流箱安装不水平、不垂直。
- 3、个别管桩偏移轴线，误差较大。
- 4、个别接地扁铁焊接搭接长度不够。
- 5、个别桩顶防腐不到位，已出现较严重的腐蚀情况。
- 6、个别立柱上临时焊接角钢未清除。
- 7、个别桩头打桩后破碎未处理。
- 8、个别管桩严重倾斜未处理。

针对上述问题，要求施工单位立即整改，严格按图纸设计及规范要求施工，对于上述类似问题，监理项目部此前也进行了通知，望施工单位高度重视，抓紧整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查，否则将给予严厉处罚。
后附相关问题照片。

以上问题三日内回复。

项目监理部（章）：


总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。




个别立柱焊接后偏移较大




电缆桥架水平方向不平整



个别管桩轴线偏差较大



接地扁铁焊接长度不够

	
个别桩顶防腐不到位	个别立柱上临时焊接角钢未清除
	
个别桩头打桩后破碎未处理	个别管桩严重倾斜未处理