

监理通知回复单

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ZHJL-ML-026

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到编号为 ZHJL-ML-026 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现上报, 请予以复查。

整改内容:

1. 在 2018 年 11 月 24 日监理人员巡视过程中, 检查部分进场桥架材料镀锌层厚度, 发现部分进行桥架内隔板镀锌层厚度严重不符合设计图纸要求(或者说未进行镀锌), 现要求总包单位立即对现场使用的所有材料逐一进行自查, 将不合格材料全部进行退场处理, 严禁使用不合格的材料。

整改回复:

1. 针对上述问题, 我项目部和监理单位沟通, 通知桥架厂家派人到现场对进场所有桥架进行排查, 对部分镀锌达不到要求的桥架进行镀锌喷锌处理, 现已符合要求。现请监理单位现场进行确认!

附件: 整改后照片

承包单位(章):

项目经理:

日期:



项目监理单位复查意见:

经复查, 符合相关标准和要求, 同意回复。

项目监理单位(章):

总/专业监理工程师:


日期:



填报说明: 本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。



附件:



镀锌处理后桥架镀锌层检测