

监 理 通 知 单

工程名称: 福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-SHFD-SN11

致: 西门子电力自动化有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目
项目部(EPC单位)

事由: 关于电缆桥架安装等施工相关事项

内容:

2018年10月23日我监理项目部在现场例行巡视检查过程中发现现场现场施工存在以下问题:

- 1、逆变器支架切割处未及时做防锈处理, 出现锈蚀现象;
- 2、电缆桥架开孔处未及时做防锈处理, 出现锈蚀现象;
- 3、电缆桥架固定螺栓部分出现锈蚀现象, 不合格产品不得投入使用。

针对上述问题, 我监理项目部要求你单位立即做出整改并落实到位。所有进场的材料(主要材料以及大量使用的辅助材料)必须报验, 经检验合格后方可使用。上道工序完成后施工单位应自检合格后按程序报验, 经验收合格后方可进行下一部施工。其他未详事项做好自查自纠, 顺利完成施工任务。

抄送: 上海久炙光伏科技有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目项目部(建设单位)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 高华明

日期: 2018年10月23日

注本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。

