

## 监 理 通 知 单

工程名称: 福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-SHFD-SN14

致: 西门子电力自动化有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目  
项目部(EPC单位)

事由: 关于规范施工等相关事项

内容:

2018年11月20日我监理项目部在现场例行巡视检查过程中发现现场现场存在如下问题:

- 1、铁屑等残渣以及切割加工区域未及时清理,造成材料进一步锈蚀;
- 2、施工材料出现锈蚀等现象;
- 3、施工现场施工人员存在违规吸烟的现象。

针对上述问题,我监理项目部要求你单位加强员工教育培训力度,严格按照相关规范进行施工。其他未详事项做好自查自纠,顺利完成施工任务。

抄送: 上海久炙光伏科技有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目  
项目部(建设单位)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 雷守明

日期: 2018年11月20日



注本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存1份。

GFDZJBM08: 监理通知单

附图:





铁屑等残渣以及切割加工区域未及时清理，造成材料进一步锈蚀



材料出现锈蚀情况



施工现场违规吸烟